

VI

	Pages
APPAREILS 26 KU et 26 KU 1 (Éclairage électrique de la copie pour clavier « DD »)	78
BRAS DE TENSION :	
Tige du piston du bras de tension	9
Tige de connection du bras de tension	9
CLAVIER « DD »	55
CRÉMAILLÈRE D'UNITÉS :	
Butée de la coulisse de la crémaillère d'unités	4
Butée de la crémaillère d'unités	6
Bague excentrique de la coulisse de la crémaillère d'unités	7
Guide d'arrêt de la crémaillère d'unités	15
CRÉMAILLÈRE DES EMS	10
DÉMONTAGE :	
Arbre des roues d'entraînement du papier	54
Arrêts de calibrage de la crémaillère d'unités	47
Base du bloc de pistons	36
Biellettes des leviers de piston	52
Bloc de pistons	35
Boîte de valves	41
Cadre support des leviers des pistons	34
Châssis des cadres oscillants	36
Clapets de cuir des cylindres moteurs	48
Cliquet d'arrêt de la roue d'unités	42
Crémaillère d'unités	47
Groupe complet de la roue d'unités	34
Lames porte-poinçons	50
Leviers de piston	52
Leviers des lames porte-poinçons	53
Poinçons	49
Roue d'unités	44
Tour à papier	33
DISPOSITIF PERMETTANT DE COMPOSER JUSQU'A 90 EMS (Appareil 3 KU)	58